

GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER STRUMENTI DI MISURA**M7848** Art. 55-108**M7849** Art. 55-109**M7869** Art. 55-119

ATTENZIONE: accertarsi che la restante carica della batteria sia sufficiente (> 30%), in caso contrario, collegare lo strumento alla rete elettrica usando l'apposito adattatore.

Per eseguire l'aggiornamento è necessaria una Pen Drive USB.
Dopo di che, eseguire quanto segue:

- Inserire la chiave USB nell'apposita porta del pc
- Salvare la cartella "784X" sulla base della chiave USB.
Attenzione! Assicurarsi di copiare sulla base della chiave USB la cartella "784X" e non direttamente i file "firmX_X.bin" contenuti al suo interno.
- Rimuovere la chiave USB dal pc
- Inserire la chiave USB nell'apposita porta del misuratore di campo
- Accendere lo strumento
- Premere l'icona "Home" e poi entrare nel menù "Configurazione"
- Selezionare "Agg. software"

ATTENZIONE: non spegnere il misuratore di campo durante la fase di aggiornamento!

La fase di aggiornamento dura circa 10 minuti.

Alla fine dell'aggiornamento, un messaggio chiederà di riavviare lo strumento in modo da completare il caricamento del software.

Potrebbero comparire dei messaggi di errore: non tenerne conto.

