


GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DEI CANALI TV E DEI TRANSPONDER SAT.

M847 Art. 55-100

Dopo aver scaricato sul proprio pc il file .zip dal sito Offel <http://www.offel.it/ita/Download/Software>, estrarre i due file "Conf.csv" e "SAT.csv" dalla cartella "M847" e salvarli nella cartella principale di una chiave USB.

Accendere lo strumento e premere il tasto  tante volte quanto occorre per arrivare alla schermata "Configurazione".

Accertarsi che "Porta USB attiva" sia impostato su "USB A" e che non vi sia nessun dispositivo connesso sulla porta "USB mini B".

Inserire la chiave USB nella relativa porta del misuratore di campo.

Ruotare la manopola  per selezionare la riga "Config. <-> USB".


Premere il tasto .


La precedente configurazione viene salvata all'interno di una cartella sulla chiave USB, mentre le nuove liste vengono trasferite sul misuratore, sovrascrivendo le vecchie.



M872 Art. 55-110 M876 Art. 55-025

Dopo aver scaricato sul proprio pc il file .zip dal sito Offel <http://www.offel.it/ita/Download/Software>, estrarre i due file "Conf.csv" e "SAT.csv" dalla cartella "M872, M876" e salvarli nella cartella principale di una chiave USB.

Accendere lo strumento e premere l'icona . Dal menu selezionare la voce "Configurazione".

All'interno della nuova schermata premere l'icona  "Regolazioni". Si apre così una nuova finestra.

Accertarsi che "Porta USB attiva" sia impostato su "USB A" e che non vi sia nessun dispositivo connesso sulla porta "USB mini B".

Inserire la chiave USB nella relativa porta del misuratore di campo.

Dalla finestra "Regolazioni" selezionare la voce "Importare". Le nuove liste vengono trasferite sul misuratore, sovrascrivendo le vecchie.




GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DEI CANALI TV E DEI TRANSPONDER SAT.

M7848 Art. 55-108

Dopo aver scaricato sul proprio pc il file .zip dal sito Offel <http://www.offel.it/ita/Download/Software>, estrarre i due file "Conf.csv" e "SAT.csv" dalla cartella "M7848, M7849, M7880" e salvarli nella cartella principale di una chiave USB.

Accendere lo strumento ed inserire la chiave USB nella relativa porta del misuratore di campo.

Sul monitor Touchscreen, premere l'icona e selezionare "Terrestre".



Dal menu "Home" selezionare la voce "Configurazione".

All'interno della nuova schermata premere l'icona "Importare Configurazione" e confermare.

La precedente configurazione viene salvata all'interno di una cartella sulla chiave USB, mentre le nuove liste vengono trasferite sul misuratore, sovrascrivendo le vecchie.



M7849 Art. 55-109 M7880 Art. 55-111

Dopo aver scaricato sul proprio pc il file .zip dal sito Offel <http://www.offel.it/ita/Download/Software>, estrarre i due file "Conf.csv" e "SAT.csv" dalla cartella "M7848, M7849, M7880" e salvarli nella cartella principale di una chiave USB.

Accendere lo strumento ed inserire la chiave USB nella relativa porta del misuratore di campo.

Dal menu "Home" selezionare la voce "Configurazione".

All'interno della nuova schermata premere l'icona "Importare Configurazione" e confermare.

La precedente configurazione viene salvata all'interno di una cartella sulla chiave USB, mentre le nuove liste vengono trasferite sul misuratore, sovrascrivendo le vecchie.

